


TRIO KA-8300

故障内容 音が出ない

修理内容 各セレクトースイッチの接点改善、BIAS調整、動作確認

セレクトースイッチの状態を確認、また電源周りの状況も確認、接点改善などをする



BIAS調整中




出力テスト中



フルロード確認 100W+100W 8Ω 1KHz



出力波形問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>