


AKAI GX-646

故障内容 逆転時に録音が小さい

修理内容 内部セレクトースイッチの接点改善、VRのガリ取り、HEADの調整、動作確認

内部セレクトーの接点改善など



HEADの走行部分の調整



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>