


SANSUI AU-D707

故障内容 左側の低音が出ない

修理内容 スイッチの接点改善、BIAS調整、DC調整（左側は特にずれていた）動作確認

内部の作業（BIASやDC調整、スイッチの接点改善）




出力確認




最大は100W




BASSをMAXにして最大の出力時の波形 100+100W 8Ω 25Hz BASS MAX



40HZ同条件



100HZ 同条件 BASSの出力に問題なしです。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>