


AKAI GX-6100

故障内容 動作しない

修理内容 メカブロック分解清掃、ゴムの交換、カウンターゴム交換、RECレベルトリマー調整、テープ走行系のクリーニング、RCAジャックのはんだ修正


メインホイールにゴムが溶着しています。




汚れの除去



清掃後にゴムを交換



カウンター用のゴムも交換



RCAジャックのはんだ修正



仮組で走行系のクリーニング



録音確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>