


pioneer a120


故障内容 プロテクション回路異常（解除しない）

修理内容 プロテクション回路の修理（基盤のはんだ劣化、表面上に異物付着）BIAS調整（左右で大きな違い）動作確認


プロテクション回路上に異物付着



基板裏、はんだクラックあり補正する



BIASの調整



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>