

SANSUI AU-D607F


故障内容 BASSノブ曲がり、出音不安定

修理内容 VRの曲がり修正、トーン基盤のはんだ修正、フォノイコライザーのはんだ修正、フォノイコライザーCDバランス調整、パワーアンプのDCバランス調整、BIAS調整


曲がったノブの修正、はんだももげており接触不良




トーン部分のはんだ修正



フォノ回路の電源部分のはんだ修正部分（ノイズが酷い状態でした）



フォノ、アンプの調整中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>