

ADC イコライザー MODEL-SS-315X


故障内容 モニタースイッチの接点異常、RCA端子の接触不良

修理内容 RCA基盤側のはんだ修正、モニタースイッチの接点改善、ACDロゴライトのLED化（ランプ切れのため）


モニタースイッチの接点改善



基盤分解、裏側のはんだ修正



RCA端子のはんだは殆どが不良



メーカーロゴの電球部分をLED化にしました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>