

SANSUI AU-α 907L

故障内容 片側の出音がおかしい、小音時にスピーカースイッチを操作すると音が途切れる

修理内容 アンプモード切り替えスイッチ、トーンダイレクトスイッチの接点改善、スピーカースイッチの接点清掃、各ノブの接着部分が剥がれており再接着


ノブの接着が取れてしまっており空回りする




パネルはスイッチ類の接点改善のため取り外し洗浄をする



プロテクト基盤を取り出し作業




リレーの接点を清掃する



清掃後




底板も埃で汚れているので清掃をする




組み上げてDC漏れなどを確認



205W+205W 8Ω 最大負荷



最大負荷時の波形 (1000KHz 205W 8Ω)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>