


AKAI GX-600D


故障内容 ライン入力の音が小さい 指摘に無い症状>録音時に片側の音が出ない

修理内容 ラインアンプ部の劣化トランジスター交換、録音切替スイッチの接点清掃、テープ走行部分の清掃


作業前、内部の汚れあり



汚れを落とし、ラインアンプの修理をする



劣化トランジスタ交換、RECスイッチの接点清掃、テープ走行系の清掃をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>