


MCCORMACK TLC-1

故障内容 電源が入らない

修理内容 電源トランス新設（トランスの異常発熱のため）

純正のトランスは基板上の両面スルーホールのため取り外しが出来ないので

そのまま、配線により対応（基板上のトランスは飾り）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>