

SANSUI AU- α 507

故障内容 リレーがロックしない

修理内容 電源スイッチ不良のため交換、BIAS調整、動作確認

不具合の主な原因は電源スイッチの故障。

同等品に交換




アンプ出力テスト 100W+100W 8 Ω 1KHz





出力波形に異常なし。1KHz 100W時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>