


QUAD 44

故障内容 VRのガリ RCAアウトの接触が悪い、緩みあり、DIN変換ケーブルを2本作って欲しい。

修理内容 メインアウトの配線断線修理、RCAジャックの締め直し、DINケーブル作成（ライン、フォノ用とパワーアンプ接続用）

RCAの断線修理、VRやトーンのセレクトースイッチの接点改善



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>