

SONY TC-K777ES


故障内容 ドアが開かない

修理内容 ドアも含めメカブロックの全固着のため、ブロックを分解して清掃をする、アイドラーローラーなどの清掃、キャプスタンサーボ回路修理（キャプスタンモーターが回ってないため） 再生イコライザー部の修理（はんだクラック）BIASやREC用VRのガリ取り、動作確認

ローラーのシャフト内でグリスが石化、外すのが非常に困難



メカブロック内の異物



組みあがり後、BIASなどの調整動作の確認



録音確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>