


MUSICA CORPORATION 62 series

故障内容 音が出ない


修理内容 パワーアンプIC交換一個

パワーアンプICが熱により故障したものとされます。


放熱が全く出来ない驚きの構造




放熱板の取り付け部分はIC固定のネジが出てしまっておりアルミプレートの意味が全くありません！しかもシリコングリスが塗られてなかったりで、定格50W+50Wで運転すると数分で壊れる物と思います。



幸いにIC一個で済んでいたようです。またスピーカー端子に12VDCが漏れていました。



IC交換後、本体接合部分にシリコングリスを大量に塗り、放熱対策をしました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。