

LUXMAN SQ503X

故障内容 片側が出音しない

修理内容 プリ、パワーアンプモード切替スイッチの接点改善、ミュートスイッチの接点改善、動作確認


アンプ回路には問題なし、背面の切り替えスイッチとミュートスイッチの接触不良あり



出音確認中



左右の波形 (20W+20W 8Ω負荷 1kHz)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。