


PIONEER CT-580

故障内容 空回り??再生できない

修理内容 メカブロック分解作業、ゴムベルト交換、テープ走行系の簡易クリーニング


分解作業 (パネルを取らないとメカブロックが取り出せない)



やっとメカブロックが現れる



ゴムが伸びきっており交換する



簡易クリーニングをして録音、再生の確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。