


ムジカ ibuki

故障内容 電源が入らない

修理内容 パワーアンプIC左右2個交換

パワーアンプICがショートしており、2個交換する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。