

VICTOR TD-2380

故障内容 再生しない

修理内容 制御基盤修理（劣化部品交換）、ベルトテンション調整、RECイコライザー基盤の調整（片側の出力が極端に弱いため）、HEAD調整、フロントパネルのスイッチ陥没修理、パネル洗浄、テープ走行系の清掃。

制御基盤の故障のため修理（再生が反応しないため）




録音アンプや再生アンプ、ラインアンプなどの共通の電源用コンデンサーを交換する。

(無音時のハムノイズのため)




再生HEADや録音HEADにゴミが付着しているので清掃する



ピンチローラーも同様に清掃する



録音イコライザーや再生回路の調整



パネル部分のスイッチカバーの剥がれ部分を補修する



パネルの清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。

