


マランツ MODEL1250

故障内容 電源ランプがつかない、ボリュームのガリ

修理内容 電源ランプ交換（LEDに交換） アンプDCバランスの調整（
VRのガリのため）、VRの接点清掃（トーンやバランスなど）

LEDに交換、DCバランスの調整を済ませる。またトーンなどのガリのためスライドボリュームの接点改善をする



電源ランプの状態



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。