

KORG KM-402 (DJミキサー)

故障内容 全フェーダーのガリ、LINE⇔PHONO切替スイッチの接触不良

修理内容 全スライドボリュームの分解、内部の接点と抵抗版の清掃、切替スイッチの接点清掃

フェーダーボリュームの分解清掃（抵抗板の摩耗はありません）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。