

パナソニックDVD-H1000

故障内容 音飛びする

修理内容 ピックアップ可動部のグリス固着のための不具合、グリスの塗りなおし

CDメカを作業のため切り離す



DVDの再生も問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。