


LUXMAN L-A3550


故障内容 片側の音が小さい、ノイズ

修理内容 プリ段の抵抗交換、配線修理、BIAS調整、動作確認

プリ段の修理をして、BIASの調整をする（配線は修理済み）




配線の修理前



動作確認中



最大時 50W+50W 8Ω負荷 1kHzの波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。