


LUXMAN L-505F

故障内容 メーターランプの片側が光ってない 指摘に無い不具合>スピーカー切替時に出音しなくなる、ボリュームのガリ


修理内容 メーターランプの交換 (LED化 電球色) スピーカーリレーの接点清掃、ボリュームの接点改善、動作確認

パネルを分解してメーターランプにアクセスする。


配線や基盤もあり非常に困難



LEDに交換



スピーカーリレーの清掃（左が未清掃、右が清掃済み）



ランプも含めて全体の動作を確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。