

LUXMAN MA-88(2台)

故障内容 片側の出音がおかしい

修理内容 パワー真空管交換、整流管交換、カーソード抵抗交換（オーディオ用無誘導巻線抵抗）BIAS調整、動作確認を2台


パワー管の交換




整流管の交換




オーディオグレード抵抗に交換（2台）






BIAS調整中




出力テスト 40W/8Ω負荷




100Hz時




1KHz時




5KHz時



10KH z 時



20KH z 時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。