

PIONEER SA-910

故障内容 音が出ない（小さい）

修理内容 ヴォリュームの接点清掃、アンプセレクトースイッチの接点清掃、モニター切替スイッチの接点清掃、プリ/パワーアンプ切替スイッチの接点清掃、BIAS調整、動作確認


各部の接点改善作業



BIAS調整中



最大負荷での波形 (60W+60W 8 Ω 1KHz)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。