

SONY TA-1120

故障内容 音量を高くすると歪む。指摘に無い故障>フォノ入力反応しない

修理内容 プロテクション回路のコンデンサー交換、フォノイコライザー回路修理、
ボリュームの接点清掃、BIAS調整、各セレクタースイッチの接点改善、動作確認


フォノ回路を修理するため分解




劣化トランジスター交換（代替品）



パワーアンプ基盤のコンデンサー交換



セレクタースイッチ類、ボリュームの清掃




調整と確認



最大負荷テスト 50W+50W 8Ω 1kHz





弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。