

AKAI GX-625


故障内容 録音時の音質が悪い

修理内容 HEADの清掃、キャプスタンローラーの清掃、RECレベルとマイクレベル、LINEOUTのボリューム接点改善、テープモニタースイッチの接点改善

HEADの清掃やテープ走行系の清掃



VRやスイッチ類の接点改善



録音確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。