


TRIO KT-9700


故障内容 ラジオの受信が出来なくなった

修理内容 基盤の配線の修理

不具合の原因は配線の接触不良



はんだを流し込んで接触を改善



受信問題なし



無線メーカーだけに高感度にFM放送が聞こえます



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。