


VICTOR M7050


故障内容 音が不安定になったり出なくなる

修理内容 ドライバー基盤の修理（ハンダクラックの修理）、BIAS調整、DC調整、動作確認

ドライバー基盤を取り外してはんだの修正をする



アンプにセットして調整をする




出力確認中



100W+100W 8Ω負荷 1000Hz



左右とも問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。