

SONY CDP-X555ES


故障内容 トレーの開閉が異常 勝手に動いたりする。 音飛び

修理内容 CDメカブロックの分解、駆動ゴムの交換、トレー位置検出スイッチの接点改善
ピックアップの清掃

メカブロックを取り出す



ゴムベルトは新品に交換、他にレンズの清掃やスイッチの改善作業をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。