

Audio Space AS-9 Mk2


故障内容 スイッチが折れてしまっており動作未確認

修理内容 破損スイッチ交換2か所、液漏れコンデンサー交換、BIAS調整

破損スイッチの交換（2接点式にして信頼度UP）




プリ電源用コンデンサーの液漏れ（ノイズあり）



新品に交換




BIAS調整



負荷テスト 60W 8Ω 1000HZ



出力問題なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。