

KENWOOD L-03T

故障内容 全く受信しない

修理内容 RF回路バリコン調整、IF回路コイル調整、RF/cVR調整

各調整をする



簡易アンテナでS感4.5 80.4Mhzをステレオ受信



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。