

CEC AMP3300

故障内容 電源コンデンサーの異常

修理内容 電源コンデンサーを全交換（左右分）動作確認


中華製の劣化コンデンサーを取り出し




左右とも交換のため取り外す



コンデンサーを国産の電源用に交換する、トランジスターにPC用シリコングリスを塗る



2枚同等に作業する



交換後動作を確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。