


YAMAHA B-4

故障内容 音量不安定（特に小音時に発生）

修理内容 スピーカーリレーの分解清掃、スピーカーリレー基盤の改造箇所の復元、BI AS調整、DC調整（左右）動作確認

スピーカーリレー基盤の改造箇所（パターンの削った跡）




リレーの取り出し



分解して接点を綺麗に清掃する。



改造箇所の復元（接点の信頼度の回復）



BIAS DC調整をする。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。