

ONKYO A905FX

故障内容 右チャンネルからノイズ（極端に出音が小さい）

修理内容 プリ基盤のはんだ修正

プリ部基盤のはんだ劣化のため修正



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。