

TRIO 700M

故障内容 右側の出力が無い

修理内容 プロテクション回路の劣化トランジスター交換、破断抵抗交換、リレー清掃

劣化部品交換（取り出し品）



スピーカーリレーも念のため清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。