


アキュフェーズ C260

故障内容 セレクター反応しない

修理内容 セレクタースイッチの緩み、動いてしまったため配線が外れてしまっていた。  
各入力からの動作確認

ノブを外して締め直し、配線の取り付けをする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。