

PIONEER PL-1400 (レコードプレーヤー)

故障内容 4 5 回転時に安定しない。

修理内容 DDモーターサーボ回路修理 (劣化トランジスター交換 4 か所)

サーボ回路の劣化トランジスター交換



回転確認



出音確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。