


MCINTOSH MC2505


故障内容 スピーカー出力端子台破損、動作未確認

修理内容 スピーカー端子台交換（お預かりのC24から）メーター戻り具合の調整、
メーター0位置調整、改造箇所を除去、BIAS量確認、スピーカースイッチの接点清掃、
電球交換（一か所）ノブ清掃

改造されている配線などを除去



ケーブルの再配線、スピーカースイッチの清掃、BIAS確認など




出力端子破損のためC24から移植交換（C24は別の端子に交換予定）

国内で販売されている端子台ではミリ/インチサイズのため位置が合わない。



ランプが切れてしまっている



予備手持ちの純正球に交換



右側のメーター針の戻りが悪いため調整



ノブ類は清掃



夜間照明の確認



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。