

TRIO 700M


故障内容 ノイズが出る（右側から）

修理内容 パワーアンプ基盤のはんだ修正、BIAS調整、動作確認


天板に振動を与えるとノイズが出る。

電源を入れて放置してもノイズが出る。


パワーアンプ基盤のはんだクラックが原因。



はんだを全部やり直す



BIAS調整中




ノイズの確認 (ホールド機能にて3時間テスト)



開始時



3時間後 異常ノイズの無い事を確認。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。