

SONY TC-K333ESJ

故障内容 再生出来ない

修理内容 メカブロック分解、駆動ゴムの交換、動作確認

メカブロック分解、サーボ系駆動用ゴム交換



キャリブレーション動作確認



録音確認



再生確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。