

GOLDEN DUAL（レコードプレーヤー）

故障内容 再生速度が速すぎる

修理内容 ターンテーブル分解清掃、センサー部清掃、ゴムベルト清掃、動作確認

内部に汚れが多数、センサーの検知が出来なくなっていた。



ネット上の曲とレコードプレーヤーからの出音を左右に分けて確認し、速度が合っている事を確認。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。