


ALLEN&HEATH XONE:32

故障内容 フェーダーの接触不良他も確認してほしい

修理内容 フェーダーの分解清掃、各フェーダーの接点改善、パネル清掃

分解をして部品を取り出す



フェーダーの汚れ、清掃して組みなおす



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。