


Victor XL-EX7

故障内容 トレイ開閉不能

修理内容 脱落したチェンジャー部分の復元（メカブロック解体あり）ピックアップ清掃

メカブロック解体、CDピックアップレンズの清掃、脱落したチェンジャーを取り出す。



復元後



CD再生確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。