


PIONEER DLV-919

故障内容 トレイが開かない

修理内容 落下による衝撃?でピックアップ部がレールからズレてしまっているため分解して元の位置に戻す。

反転機構の故障 (ガイドから脱落してしまっており、分解して元に直す)

メカブロックを解体して故障個所の修理をする（落下による衝撃??）



CD再生確認



DVD再生確認 (デジタルドルビーもOK)



LD再生 (A面側)



反転機構を使いB面側





トレイの出し入れもOKです。

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。