


GAS THAEORA

故障内容 片側の出音しない、バランスなどのガリ

修理内容 バランスVRの接点、ボリュームの接点改善、ラインアンプの配線修理（接点異常）LINEアンプのDC調整


VRやセレクタースイッチなどの接点、DC調整




動作確認 1KH z




1KHz時の波形（異常ありません）




10KHz時の波形



20KH z 時の波形、左右とも綺麗に出ています



100Hz時の波形 (LOWフィルターなどの動作確認をしましたが異常ありませんでした)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。