


SANSUI CD-10


故障内容 LOW-MIDの周波数調整が片側効かない、全体にガリあり

修理内容 LOW側のイコライザー回路修理、アンプ回路修理（はんだ修正）各CHの動作確認、全VRの接点改善

各ユニットを外して調べる、VRの接点の改善を済ませる



各ユニットのはんだ修正をする（イコライザー回路に関してはフィルムコンデンサーの外れもあり）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。