


NAKAMICHI LX-5

故障内容 再生出来なくなってしまった。

修理内容 メカブロック分解して制御駆動用ベルトの交換、動作確認（録音、再生）

駆動ベルトが伸びてしまっており代替品の交換



録音、再生などの確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。