


YAMAHA CA-1000III

修理内容 メインブロックコンデンサー交換（純正品が入手できないのでの手持ちSANSUIから移植）、カプラースイッチの接点清掃、トーン、ボリュームの接点改善、BIAS調整、動作確認

VR接点やトーンコントロール、カプラースイッチの改善をしてDC調整に入る



BIAS調整を済ませる



メインブロックコンデンサー取出し



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。