


ONKYO P307

故障内容 RECセレクトスイッチが回って切り替わらない（空回り）

修理内容 ジョイント部の加工取付

破損した箇所のジョイント部分の製作



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。